

FORMATION

Accidents de fabrication fromagère : limiter les accidents de caillage liés à la machine à traire

Contenu

- ⇒ Principe de fonctionnement normal d'une machine à traire pendant la traite et le lavage.
- ⇒ Les différentes anomalies constatées sur le terrain et responsables d'une contamination initiale du lait.
- ⇒ Savoir identifier les points à risque de sa machine à traire.

19 novembre 2020
9h30 - 17h30

Salle de réunion du GDMA



contact@gdma36.fr - www.gdma36.fr
02 54 08 13 80

Inscription
obligatoire

INTERVENANT :
Jean-Claude Sabourin
Technicien en machine à traire - CA36

RESPONSABLE DE STAGE :
Bérénice Lamoureux
Vétérinaire au GDMA36

GDMA 36
4 rue Robert Mallet Stevens
CS 60501
36018 CHATEAUROUX Cedex